

## 2021年1月至2021年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	06/01/2021	新界 荃湾 大坝街 4-30号 荃湾广场	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/01/2021	九龙 土瓜湾 漆咸道北 451-455A号 富邦大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	31/01/2021	九龙 观塘 茶果岭道 丽港城一期	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	27/02/2021	九龙 尖沙咀 广东道 25号 海港城 港威大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	02/03/2021	九龙 尖沙咀 广东道 25号 海港城 港威大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC99001	富来工程有限公司	07/04/2021	九龙 观塘 康宁道 63号 益利洋楼	电动机接触不良引致升降机紧急停止运行及乘客受伤
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	26/04/2021	九龙 长沙湾 长沙湾政府合署	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC94001	捷运电梯有限公司	30/04/2021	新界 天水围 天恩路 18号 嘉湖 2期	侦测升降机厢速度的电器部件出现故障而误导机厢安全钳被启动,机厢紧急停止运行造成墙身云石装饰剥落引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	25/05/2021	九龙 牛头角 牛头角上村 电梯塔	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC80005	好历香港升降机有限公司	29/05/2021	香港 西营盘 皇后大道西 470号 石塘咀市政大厦	层站门锁外壳松脱引致乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	01/06/2021	新界 将军澳 厚德村 德安楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	08/06/2021	香港 中环 德辅道中 141号 中保集团大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	09/06/2021	新界 将军澳 宝琳北路 38号 景林村 景楠楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	19/08/2021	香港 跑马地 山村道 2-4号 养和医院	机厢门机械部件损坏而松脱引致乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	26/08/2021	新界 马鞍山 西沙道 599号 银湖天峰	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

RLC85005	富士达(香港)有限公司	08/09/2021	九龙 黄大仙 钻石山 凤德村	门重开装置故障引致升降机门异常关上及乘客受伤
RLC98003	东哲电梯工程有限公司	01/10/2021	九龙 土瓜湾 土瓜湾道 237-239号 益丰大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	10/10/2021	香港 薄扶林 薄扶林道 180号 薄扶林花园 6 座	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/11/2021	香港 天后 屈臣道 15号 维多利中心	侦测升降机厢速度的机械部件出现故障而导致终端限位开关被启动引致升降机紧急停止运行及乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	16/12/2021	新界 青衣 长发村	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

机件故障记录数目：20