

合資格人士書面報告

(已完成無源和有源探測)

合資格人士簽署 : John

姓名 : 武氏顧

認可號碼 : CP000000

日期 : 20/9/2017

直接受僱於 : (A 顧問公司)

記錄編號 : 266366EMSD

致 : 科文 (職位) B 建築有限公司 (施工者或工地承建商的名稱)

甲部 - 基本資料

我 武氏顧 是已被認可作為確定地下電纜所在的合資格人士

認可號碼 : CP000000 有效期至 : 1/12/2017

根據《供電電纜(保護)規例》的規定

於 2017 年 9 月 18 日 10 時 0 分

至 2017 年 9 月 20 日 15 時 0 分

在 新界大埔大華街及停車場對出

曾進行地下電纜探測工作（無源探測和有源探測），並在現場標示電纜的準線及深度。

乙部 - 地下電纜探測工作時使用的儀器

探測器	牌子 : C	機身編號 : 456123
	型號 : 123	校準記錄(日期) : 15/8/2017
發射器	牌子 : C	機身編號 : 123456
	型號 : 123a	校準記錄(日期) : 15/8/2017
		使用頻率: 8kHz, 11kHz & 33kHz


丙部 - 特別注意事項

發現試孔內地下電纜數量與中電地下電纜圖則不符，並已於 2017 年 9 月 19 日與供電商商討，結果如下：

供電商確認上述部份電纜經已被改位

上述地下電纜探測工作在 永武視 協助下進行，而過程中在本人直接監督下完成。

合資格人士簽署 :  日期 : 20/9/2017

合資格人士助手簽署 :  日期 : 20/9/2017
姓名 : (永武視)

工部 - 附件

- 1 工作程序 (共有 1 頁)
- 2 量度紀錄 (共有 1 頁)
- 3 已經有源探測確定的地下電纜準線平面圖 (共有 1 頁)
- 4 顯示有關人員進行環形有源探測及已在工地上標示電纜準線和深度的照片 (共有 6 張)
- 5 供電商的意見，例如在工地探測到的準線與供電商提供的圖則記錄有重大偏差
(如有的話) (共有 1 頁)
- 6 供電商地下電纜圖則 (共有 1 張)
- 7 工地簡報 (共有 1 頁)
- 8 其他 : _____ (共有 0 頁)

**合資格人士書面報告
工作程序**

記錄編號 : 266366EMSD

第 3 頁

工作地點 : 新界大埔大華街及停車場對出

工作性質 : 掘坑工作

日期 / 時間	電纜探測工作程序	有關照片編號
18/9/2017 10:30	索取施工工地位置及中電地下電纜圖則後進行無源探測	
18/9/2017 11:00	進行無源探測	相片一及相片二
19/9/2017 10:00	監督挖掘試孔將地下電纜外露	
19/9/2017 12:00	發現試孔內地下電纜數量與中電地下電纜圖則不符，並且約中電相討	
19/9/2017 13:00	與供電商商討後，供電商確認將上述電纜經已被改位。所以發現的地下電纜數量是正確	
20/9/2017 10:00	進行環形有源探測確定未外露的地下電纜的位置及深度	相片三
20/9/2017 11:00	在地面上標示地下電纜的位置及深度，並拍攝照相以紀錄電纜探測過程	相片四、相片五及相片六
20/9/2017 11:30	量度深測點與基準點A,B的距離及紀錄數值	
20/9/2017 13:30	向承建商提交合資格人士書面報告手寫版本	
20/9/2017 14:30	承建商安排簡報會，並由我向工地工人講解合資格人士書面報告內容，同時工人簽署作實	

合資格人士書面報告 量度記錄

記錄編號：266366EMSD

第 4 頁


* 誤差度少於百份之25

[^] 以無源探測方式測量深度並不準確，此數值只可作參考

合資格人士書面報告
已經有源探測確定的地下電纜準線平面圖

記錄編號：266366EMSD

第 5 頁



圖例:

(只供參考)

X: 量度點

D: 電纜深度(毫米)

----: 電纜準線

A: 基準點 A

B: 基準點 B

A

D

X

B

備註：電纜圖則應載有能清楚顯示電纜位置的詳細資料，例如地盤範圍、電纜準線、基準點、探測點的序號、電纜深度、電纜數量、電纜電壓、試孔的位置、行人路邊石、建築界線、沙井等。

比率為 1 : 300

合資格人士書面報告
進行有源探測時所拍的相片

記錄編號：266366EMSD

第 6 頁

相片一(進行無源探測)	相片二(探測範圍)
	
相片三(進行環形有源探測)	相片四(標示地下電纜的位置及深度)
	
相片五(標示地下電纜的位置及深度)	相片六(紀錄電纜的位置及深度)
	

合資格人士書面報告

記錄編號：266366EMSD

第 7 頁

供電商的意見，例如在工地探測到的準線與供電商提供的圖則記錄有重大偏差

施工者已於 2017 年 8 月 1 日向供電商索取電纜圖則，並於 2017 年 8 月 10 日收到供電商提供的電纜圖則


發現試孔內地下電纜數量與中電地下電纜圖則不符，並已於 2017 年 9 月 19 日與供電商商討，結果如下：

供電商確認上述部份電纜經已被改位

合資格人士書面報告 供電商的地下電纜圖則

記錄編號：266366EMSD

第8頁



Reference no. : N-2016-1203-001

合資格人士書面報告

記錄編號： 266366EMSD

第 9 頁

工地簡報

本人已向以下工地人員（如挖土機／機器操作員和挖掘工人）講解此合資格人士書面報告內容，包括標示的意思及損壞電纜的潛在危險並須採取的安全預防措施，及解釋本報告的其他詳情。

1

簽署：

日期： 20/9/2017

姓名/職位： (寶平安 / 地盤總管)

1

簽署：

日期： 20/9/2017

姓名/職位： (應守法 / 科文)

3

簽署：

日期： 20/9/2017

姓名/職位： (常安全 / 機手)

4

簽署：

日期： 20/9/2017

姓名/職位： (畢授霜 / 工人)