

2021年1月至2021年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC04002	星瑪電梯(香港)有限公司	06/01/2021	新界 荃灣 大壩街 4-30號 荃灣廣場	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/01/2021	九龍 土瓜灣 漆咸道北 451-455A號 富邦大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	31/01/2021	九龍 觀塘 茶果嶺道 麗港城一期	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	27/02/2021	九龍 尖沙咀 廣東道 25號 海港城 港威大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	02/03/2021	九龍 尖沙咀 廣東道 25號 海港城 港威大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC99001	富來工程有限公司	07/04/2021	九龍 觀塘 康寧道 63號 益利洋樓	電動機接觸不良引致升降機緊急停止運行及乘客受傷
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	26/04/2021	九龍 長沙灣 長沙灣政府合署	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC94001	捷運電梯有限公司	30/04/2021	新界 天水圍 天恩路 18號 嘉湖 2期	偵測升降機廂速度的電器部件出現故障而誤導機廂安全鉗被啟動，機廂緊急停止運行造成牆身雲石裝飾剝落引致乘客受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	25/05/2021	九龍 牛頭角 牛頭角上邨 電梯塔	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	29/05/2021	香港 西營盤 皇后大道西 470號 石塘咀市政大廈	層站門鎖外殼鬆脫引致乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	01/06/2021	新界 將軍澳 厚德邨 德安樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	08/06/2021	香港 中環 德輔道中 141號 中保集團大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	09/06/2021	新界 將軍澳 寶琳北路 38號 景林邨 景楠樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	19/08/2021	香港 跑馬地 山村道 2-4號 養和醫院	機廂門機械部件損壞而鬆脫引致乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	26/08/2021	新界 馬鞍山西沙道 599號 銀湖天峰	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷

RLC85005	富士達(香港)有限公司	08/09/2021	九龍 黃大仙 鑽石山 凰德邨	門重開裝置故障引致升降機門異常關上及乘客受傷
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	01/10/2021	九龍 土瓜灣 土瓜灣道 237-239號 益豐大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	10/10/2021	香港 薄扶林 薄扶林道 180號 薄扶林花園 6座	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	30/11/2021	香港 天后 屈臣道 15號 維多利中心	偵測升降機廂速度的機械部件出現故障而導致終端限位開關被啟動引致升降機緊急停止運行及乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	16/12/2021	新界 青衣 長發邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷

機件故障記錄數目：20