

## 2024年10月至2025年9月已上報機電署的升降機機件故障記錄

| 承建商編號         | 承建商名稱         | 意外日期       | 意外地點                       | 意外性質  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------|---|
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 09/10/2024 | 新界 葵涌 安蔭邨 嘉蔭樓              | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷                 |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 15/11/2024 | 新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城       | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷                 |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 21/12/2024 | 銅鑼灣 勿地臣街 1號 / 羅素街 時代廣場     | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷                 |
| RLC75004      | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 08/01/2025 | 香港 灣仔 莊士敦道 183號 至187號 德業大廈 | 升降機機房內升降機控制櫃發生火警事件，煙霧通過通風口進入升降機機廂，導致乘客感到不適。 |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 23/01/2025 | 香港 銅鑼灣 希慎道10號及新寧道1-11號     | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。                |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 31/01/2025 | 香港 香港仔 利東邨                 | 升降機制動系統的液壓系統出現不良，觸發了制動監控系統引致乘客受傷。           |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 12/02/2025 | 香港 中環 紅棉路 22號              | 升降機機門部件故障而導致升降機發生困人事件，乘客感到不適。               |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 01/04/2025 | 新界 青衣 長發邨                  | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷                 |
| RLC74002      | 迅達升降機(香港)有限公司 | 15/05/2025 | 香港 薄扶林 薄扶林道102號 瑪麗醫院主座     | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。                |
| RLC85005      | 富士達(香港)有限公司   | 14/05/2025 | 香港 中環 紅棉路8號 東昌大廈           | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷                 |
| RLC92004      | 安力電梯有限公司      | 16/07/2025 | 香港 薄扶林 薄扶林道 102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 升降機井道底坑電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。         |
| RLC75004      | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 30/07/2025 | 香港 香港仔 舊大街 80號 澄天          | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。                |
| RLC85005      | 富士達(香港)有限公司   | 03/08/2025 | 香港 半山 干德道 56號 至58號 殷樺花園第二期 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。                |
| RLC80005      | 好歷香港升降機有限公司   | 16/08/2025 | 香港 北角 海峯園1-4座              | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。                |
| RLC85005      | 富士達(香港)有限公司   | 17/09/2025 | 新界 深井 青山公路 18號 浪翠園第三期      | 電路板工作電壓的偏差而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。            |
| RLC88002      | 振明工程有限公司      | 17/09/2025 | 新界 葵涌 一號碼頭 現代貨箱碼頭有限公司      | 外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。              |
| 機件故障記錄數目 : 16 |               |            |                            |   |