註冊自动梯承办商季度表现评级

註冊自动梯承办商季度表现评级

(评核期：2017 年 7 月至 2018 年 6 月) (注 1)

(次序按服务质素表现评级及承办商的英文字母排列)

承办商名称	承办商编号	安全表现评级 (註 2)	服务质素表现评级 (註 2)
安力电梯有限公司	REC92003	★	★★★★★
宏照工程有限公司	REC95003	★	★★★★★
汇力电机工程有限公司	REC04002	★	★★★★★
品丰机电工程有限公司	REC01002	★	★★★★★
展伟工程有限公司	REC05001	★	★★★★★
稼达机电工程有限公司	REC85001	★	★★★★★
电梯工程有限公司	REC87005	★	★★★★★
耀天工程有限公司	REC03002	★	★★★★★
富士达(香港)有限公司	REC85004	★	★★★★★
德国爱登堡电梯(香港)有限公司	REC17001	★	★★★★★
日立电梯工程(香港)有限公司	REC67001	★	★★★★★
好历香港升降机有限公司	REC80001	★	★★★★★
捷高电梯有限公司	REC97001	★	★★★★★
三菱电梯香港有限公司	REC88002	★	★★★★★
力建电梯香港有限公司	REC91002	★	★★★★★
富来工程有限公司	REC99001	★	★★★★★
迅达升降机(香港)有限公司	REC74002	★	★★★★★
新辉机械有限公司	REC02001	★	★★★★★
台日电梯(香港)有限公司	REC10001	★	★★★★★
达辉工程有限公司	REC00001	★	★★★★★
其士(香港)有限公司	REC69001	★	★★★

通力电梯(香港)有限公司	REC87001	★	★★★
蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司	REC96001	★	★★★
奥的斯电梯(香港)有限公司	REC75003	★	★★
星玛电梯(香港)有限公司	REC04001	★	★
捷运电梯有限公司	REC94001	★	★
振明工程有限公司	REC99005	★	

注 1:

表现评级列表内只显示在评核期间内有 5 部或以上自动梯被机电署巡查的承办商的表现。换言之，在评核期间内只有少于 5 部自动梯被机电署巡查的承办商[见附表(a)]及未有保养任何自动梯的承办商[见附表(b)]，他们的表现并不包括在表现评级列表内。

(a) 在评核期间内被机电署巡查少于 5 部自动梯的承办商：

承办商名称	承办商编号
-	-

(b) 在评核期间内未有保养任何自动梯的承办商：

承办商名称	承办商编号
好历(香港)有限公司	REC79001
香港铁路有限公司	REC78002
联兴工程服务有限公司	REC97004
菱电电梯有限公司	REC64001
长安工程有限公司	REC73002

注 2:

评级	服务质素表现
★+ ★★★★★	在最近连续两季评级公布结果，安全和服务质素方面均没有发现问题（最近连续两季评级公布结果取得「安全之星」及

	服务质素表现获 100 分）
★+ ★★★★	安全和服务质素方面均没有发现问题（本季评级公布结果服务质素表现获 100 分）
★+ ★★★	安全方面没有发现问题和服务质素表现获 90 至 99 分
★+ ★★	安全方面没有发现问题和服务质素表现获 80 至 89 分
★+ ★	安全方面没有发现问题和服务质素表现获 70 至 79 分
★	安全方面没有发现问题和服务质素表现获少于 70 分

在选择注册自动梯承办商提供保养服务时，除价格因素外，亦须考虑承办商的背景及规模、是否有足够的备用零件及技术、保养工作所需时间及内容、紧急事故的应变能力、以及注册自动梯承办商季度表现评级。 负责人若考虑一系列因素后，选择没有「安全之星」或较少「质素之星」的承办商提供保养服务，本署建议负责人应加强管理及监督该承办商的工作表现，例如跟承办商制订服务合约时，可订明要求承办商定期提交自动梯的状况报告，分析自动梯运作情况、故障率及故障原因，并跟承办商举行定期会议，以检讨承办商表现。 在有需要时，可考虑聘用独立顾问公司提供独立专业意见。

注 3:
奥的斯电梯(香港)有限公司承办位于九龙旺角亚皆老街 8 号朗豪坊第 E18 号自动梯的自动梯工程，于 2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 9 日及 2017 年 3 月 23 日，未有确保有关自动梯工程妥善地进行，因而违反《升降机及自动梯条例》第 47(1)(a)条及第 47(2)条。 奥的斯在 2018 年 3 月 9 日于九龙城裁判法院被定罪，被判罚款共 320,000 元。 鉴于奥的斯就有关定罪所涉及于 2017 年 3 月 25 日在旺角朗豪坊商场的自动梯事故中，因(i) 驱动链断裂，及 (ii)驱动链断裂装置失效，已被发警告信并记总分数达 30 分，因此奥的斯于 2017 年 4 月至 2018 年 3 月的一年期间没有取得安全之星及质素之星。