2026年 1月至 9月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC92004	安力電梯有限公司	12/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	18/01/2026	九龍慈雲山 慈樂邨樂信樓	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC92004	安力電梯有限公司	21/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	升降機電器部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC92004	安力電梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC92004	安力電梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC96001	蒂升電梯香港有限公司	04/02/2026	香港 中環 遮打道 港鐵中環站	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	16/02/2026	九龍 旺角 西洋菜北街 306號 至310號 同發樓	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	23/02/2026	新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/02/2026	新界 西貢 福民路 22-40號 西貢苑	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	22/04/2026	香港 堅尼地城 堅彌地城海旁 26號 龍翔花園	制動系統故障引致升降機廂不正常移動
RLC69001	其士(香港)有限公司	10/05/2026	香港 淺水灣 淺水灣道 37號	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC24002	為明天有限公司	03/06/2026	新界 青衣 青衣機鐵站	升降機機械部件故障而導致機廂不正常移動。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	07/06/2026	九龍 長沙灣 長沙灣警署	升降機機房內升降機控制櫃發生火警事件。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	29/06/2026	香港 中環 干諾道中 34-37號 華懋大廈	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	30/06/2026	九龍 旺角 旺角道 1號 至5號 旺角道壹號商業中心	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC69001	其士(香港)有限公司	05/09/2026	新界 葵涌 禾塘咀街 31號 至39號 香港毛紡工業大廈	升降機機房內主纜滑輪燒毀導致冒煙事件並觸發火警鐘；撲滅後，發現一條懸吊纜索斷裂。

機件故障記錄數目：16