

## 機電工程署調查彌敦道展望大廈升降機事故

\*\*\*\*\*

機電工程署（機電署）正調查今日（十二月十三日）於彌敦道展望大廈發生的升降機限速器彈簧故障事故。

機電署今日早上約七時三十分接獲消防處通知，指彌敦道 491-493 號展望大廈發生升降機困人。機電署隨即派員到現場視察。

根據機電署的初步調查，升降機的限速器內的一條彈簧折斷，升降機安全系統發揮作用，即時將升降機制停。事件中一名乘客因升降機急停而失去平衡倒地受輕傷。事發後升降機已暫停運作。

肇事升降機的保養承建商是振明電梯有限公司，曾於二零零九年十月二十三日為升降機進行定期年檢。

為保障公眾安全，升降機的保養承建商已即時檢查大廈內另一部升降機，並確定其操作安全。

機電署已要求升降機的保養承建商在七個工作天內（十二月二十二日前）提交報告。

完

2009 年 12 月 13 日（星期日）

香港時間 20 時