

2008年升降機意外紀錄(機件故障)

意外日期	意外地點	意外性質	升降機維修承建商
25/1/2008	新界 天水圍 天祐苑 祐泰閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	通力電梯(香港)有限公司
19/2/2008	新界 大埔 安邦路 3號 大埔中心 14座	電氣開關接觸不良引致乘客被困	富士達(香港)有限公司
27/2/2008	香港 柴灣 杏花邨 8座	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	富士達(香港)有限公司
30/3/2008	九龍 牛頭角 牛頭角道 花園大廈 1座	制動器接觸不良引致乘客失去平衡	迅達升降機(香港)有限公司
9/4/2008	新界 屯門 兆麟苑 嘉麟閣	驅動器機件故障引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
20/4/2008	九龍 觀塘 觀塘道 418號 創紀之城5期	張力彈簧損壞引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
11/5/2008	新界 屯門 良景邨 良景商場	電氣機件故障引致乘客被困	奧的斯電梯(香港)有限公司
26/5/2008	九龍 旺角 彌街 20號 福照工廠大廈	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	三菱電梯香港有限公司
25/6/2008	九龍 紅磡 馬頭圍道 家維邨 家義樓	驅動器機件故障引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
4/7/2008	香港 中環 中國銀行大廈	制動器接觸不良引致火警	奧的斯電梯(香港)有限公司
26/7/2008	香港 小西灣 佳翠苑 耀翠閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
27/7/2008	新界 屯門 屯隆街 1號 錦華花園	電力受到干擾引致乘客被困	富士達(香港)有限公司
28/7/2008	九龍 觀塘 偉業街 182號 觀塘碼頭廣場	錯誤停機信號引致乘客被困	安力電梯有限公司
28/7/2008	香港 灣仔 港灣道 23號 鷹君中心	電氣機件故障引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
29/7/2008	新界 粉嶺 FSSTL 125地段 榮輝中心	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	好歷香港升降機有限公司
1/8/2008	新界 青衣 楓樹窩路 1號 翠怡花園	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	星瑪電梯(香港)有限公司
5/8/2008	新界 屯門 兆康苑 兆恆閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
23/8/2008	香港 北角 書局街 28號 國賓大廈	電氣機件故障引致火警	力建電梯香港有限公司
2/9/2008	新界 屯門 龍門路 55-65號 新屯門中心	升降機門開關裝置失靈引致乘客被夾傷	迅達升降機(香港)有限公司
8/9/2008	九龍 牛頭角 樂雅苑 雅趣閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	通力電梯(香港)有限公司
25/9/2008	香港 北角 書局街 28號 國賓大廈	電氣機件故障引致火警	力建電梯香港有限公司
14/10/2008	九龍 深水埗 白楊街 27-29號 嘉安大廈	纜索斷裂引致乘客被困	振明電梯有限公司
18/10/2008	新界 將軍澳 彩明苑 彩梅閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡	通力電梯(香港)有限公司
25/10/2008	新界 大埔 富善邨 善雅樓	軸承損壞引致纜索斷裂	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司
29/10/2008	新界 荃灣 麗城花園2期	電氣機件故障引致火警	品豐機電工程有限公司
9/11/2008	新界 大埔 曉運路 運頭塘邨 運臨樓	纜索斷裂引致乘客被困	富士達(香港)有限公司
10/11/2008	九龍 尖沙咀 金巴利道 65-67號 太平洋大廈	電氣機件故障引致火警	品豐機電工程有限公司
10/11/2008	新界 大埔 富善邨 善景樓	啓動補償纜索安全制引致乘客被困	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司
12/11/2008	香港 中環 中環港鐵站	錯誤停機信號引致乘客被困	通力電梯(香港)有限公司
20/11/2008	香港 鯉魚涌 港島東中心	錯誤停機信號引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
23/11/2008	九龍 觀塘 巧明街 114號	制動器襯墊過熱	振明電梯有限公司
24/11/2008	新界 屯門 聚康山莊 3座	限速器接觸不良引致乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
27/11/2008	新界 大埔 富善邨 善翠樓	限速器纜索故障引致乘客被困	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司

28/11/2008	新界 將軍澳 和明苑 和逸樓	啓動補償纜索安全制引致乘客被困	迅達升降機(香港)有限公司
16/12/2008	九龍 土瓜灣 譚公道 45-63號 譚公大廈	啓動補償纜索安全制引致乘客被困	時運電梯工程有限公司
27/12/2008	新界 屯門 青山公路 金安大廈	供電變壓器故障引致火警	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司

總意外記錄數目：36