

審核 2011-12 年度
開支預算

答覆編號

S-ENB03

問題編號

S009

管制人員的答覆

總目： 42 機電工程署 分目：

綱領： (1) 能源供應；電氣、氣體及核電安全

管制人員： 機電工程署署長

局長： 環境局局長

問題：

請就近期石油氣的士及小巴在行駛中死火的問題，交代最新的檢驗結果，以確保乘客和司機安全。

提問人： 王國興議員

答覆：

為確保石油氣品質符合要求，機電工程署已於 2010 年 1 月初起就石油氣進行品質抽驗。至 2011 年 2 月底，機電工程署已把共 152 個直接從石油氣加氣站和石油氣儲藏庫收集的石油氣樣本，送交認可化驗所按車用石油氣規格進行化驗。迄今為止，所有化驗結果都顯示石油氣的品質對車輛性能沒有影響。

除上述措施外，為確保進口的石油氣品質符合規定，機電工程署一直有檢視石油氣供應公司在每一次進口時提交的第三者獨立檢驗報告。

機電工程署已於 2010 年 1 月起透過二十四小時熱線讓司機通報石油氣車輛死火事件。至 2011 年 3 月 21 日，熱線共收到 195 個涉及車輛故障的來電，大部分是在 2010 年年初收到。在 2011 年 1 月 1 日至 3 月 21 日期間，熱線只收到 4 個涉及車輛故障的來電。機電工程署經檢查有關 4 部石油氣的士後，發現故障肇因為零部件老化／失效或燃料空氣混合比例調校不當，與石油氣品質無關。檢查結果已轉達有關車主及司機以作跟進。

簽署：

姓名：

陳鴻祥

職銜：

機電工程署署長

日期：

30.3.2011