

## Fax Cover

From: ..... 李宗良

Telephone: ..... (852) 2808 3633

Our Reference: .....

To: ..... 星島日報 (採訪部)

Attention: ..... 採訪主任 - 梁日昇先生

Fax number: ..... (852) 2795 2513

Date: 2006 年 6 月 21 日

Number of pages in this fax: ..... 1 頁

If message is incomplete, please notify: 李宗良

on phone number: (852) 2808 3633

Cover Message:

Subject: 東涌吊車系統故障事項

就 貴報 A6 版今日 (六月二十一日) 有關東涌吊車系統故障的報道中，引述本人所提供的資料：「他舉例指，電腦程式控制車廂埋站後的距離是否出錯；試搭日有大批市民登車，實際重量及上落車時間與該操作系統是否不配合；而最重要是埋站後，吊車與吊車之間的距離是否過貼、過逼；當出動全部一百一十二輛吊車後，系統是否負荷及配合得到。」一事，現向 貴報澄清以下事項：

在回應 貴報昨天的電話查詢中，本人所提供的資料是：「機電工程署現繼續與昂坪 360 公司找出六月十七日導致故障的原因及解決方法，確保吊車在正式啓用前運作安全及暢順。調查工作會循多方面進行，並包括所有可能導致故障的因素。」，並沒有舉例指出如報導中所引述有關調查工作的細節。

特此澄清，希望 貴報予以刊登，並更正檔案室存檔。

機電工程署署長

( 李宗良



代行 )