

緊記更換老化氣體喉管



每18個月安排氣體安全檢查

- 留意樓板 / 假天花內老化及暗藏氣體喉管的氣體洩漏風險


每18個月

氣體喉管



提防大廈滲水問題引致氣體喉管銹蝕及洩漏

盡早更換銹蝕的氣體喉管



提醒裝修工人確認氣體喉管位置，以及避免破壞氣體喉管

裝修家居時應考慮更換老化氣體喉管及轉用明喉

聘請註冊氣體工程承辦商進行氣體裝置工程



請向註冊氣體供應公司或致電1823查詢。

香港中華煤氣有限公司	2880 6999
埃克森美孚香港有限公司	2435 4511
依時能源有限公司	2435 4511
特爾高能源有限公司	2322 2000
香港蜆殼有限公司	2322 2000
中石化(香港)石油控股有限公司	2433 2111



機電工程署
EMSD

