

2018年1月至2018年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC69001	其士(香港)有限公司	25/01/2018	九龙 亚皆老街 水务署	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	06/02/2018	新界 屯门 兆康苑 兆恒阁	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	22/03/2018	新界 西贡 宜春街67号 西贡街市	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC98003	东哲电梯工程有限公司	30/03/2018	新界 粉岭 华明邨 耀明楼	升降机控制系统故障引致乘客受伤
RLC73001	品丰机电工程有限公司	08/04/2018	新界 荃湾 海湾花园 第2座	升降机制动系统失效引致乘客受伤
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	29/04/2018	新界 青衣 长达路 14-20号 伟力工业大厦	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC03002	耀天工程有限公司	11/05/2018	新界 上水 智昌路 上水名都 巴黎阁	升降机制动系统失效引致乘客死亡
RLC80005	好历香港升降机有限公司	30/07/2018	香港 铜锣湾 信德街1-7号 美兰阁	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	23/08/2018	九龙 尖沙咀 广东道 25号 海港城 港威大厦	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	22/10/2018	新界 葵涌 兴芳路 223号 新都会广场	升降机机厢平层故障引致乘客受伤
RLC91002	力建电梯香港有限公司	23/10/2018	九龙 黄大仙 鸣凤街 39-41号 鸣凤阁	升降机机厢不正常移动
RLC69001	其士(香港)有限公司	28/10/2018	新界 沙田 山尾街 18-24号 沙田商业中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC91002	力建电梯香港有限公司	06/11/2018	九龙 黄大仙 鸣凤街 39-41号 鸣凤阁	升降机机厢不正常移动
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	21/11/2018	新界 青衣 长达路 14-20号 伟力工业大厦	升降机机械部件故障引致乘客受伤
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	23/11/2018	新界 葵涌 葵芳邨 葵泰楼	升降机机厢平层故障引致乘客受伤

机件故障记录数目：15