

2020年1月至2020年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	15/01/2020	香港 黄竹坑 惠福道 4号 东华三院赛马会复康中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	11/03/2020	九龙 牛头角 乐雅苑	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC94001	捷运电梯有限公司	08/06/2020	九龙 土瓜湾 土瓜湾道 94号 美华工业中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	03/07/2020	香港 大坑 大坑径 23号 名门	升降机机械部件故障引致乘客受伤
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	05/07/2020	香港 黄竹坑 深湾道 11号 雅涛阁 4座	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/07/2020	九龙 观塘 成业街 27号 日升中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	20/08/2020	九龙 九龙湾 展贸径 1号 九龙湾国际展贸中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	26/08/2020	香港 鲗鱼涌 康怡花园 C1座	升降机电器部件故障引致机厢不正常移动及乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	12/10/2020	九龙 黄大仙 竹园北村	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	14/10/2020	新界 屯门 良景村 良伟楼	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	26/10/2020	香港 大坑 白建时道 33号 嘉云台	升降机机械部件故障引致乘客受伤
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	18/12/2020	新界 葵涌 医院路 2-10号 玛嘉烈医院E及F座	柔光罩从机厢天花板的照明设备坠下引致乘客受伤

机件故障记录数目：12