

2022年1月至2022年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	20/01/2022	新界 葵兴 葵兴地铁站	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	12/03/2022	新界 屯门 香港黄金海岸	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	16/03/2022	九龙 黄大仙 钻石山 凤德邨	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	27/03/2022	九龙 黄大仙 钻石山 凤德邨	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	02/04/2022	九龙 荔景 荔景邨 仰景楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	12/04/2022	新界 屯门 兆山苑 樟景阁	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC02003	汇力电机工程有限公司	15/05/2022	新界 青衣 长安邨	控制电动机运作的驱动电器部件出现故障引致升降机紧急停止运行及乘客被困而受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	18/05/2022	九龙 黄大仙 竹园北邨	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	24/05/2022	香港 湾仔 港湾道1号 香港会议展览中心 办公大楼	控制电动机运作的接触器出现故障引致升降机紧急停止运行及乘客被困而受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	30/05/2022	新界 葵涌 荔枝岭路1号 翠瑤苑	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	02/06/2022	新界 将军澳 宝琳北路 38号 景林邨 景棉楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	12/06/2022	香港 湾仔 告士打道 160号 海外信托银行大厦	制动系统故障引致升降机厢不正常移动
RLC69001	其士(香港)有限公司	01/08/2022	新界 将军澳 毓雅里 9号 慧安园	电器部件故障引致升降机门异常关上及乘客受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	24/08/2022	九龙 深水埗 永康街 64-68号 康辉大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	03/10/2022	新界 荃湾 大河道 100号 海之恋·爱炫美	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	04/11/2022	新界 上水 天平路 48号 天平邨 天美楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC02003	汇力电机工程有限公司	07/11/2022	九龙 旺角 砵兰街 163-173号 万新大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	01/12/2022	新界 葵涌 葵德街 16-26号 金德工业大厦	升降机厢卡在井道而曳引轮仍在旋转而导致悬吊缆索断裂