

2024年1月至2024年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	11/02/2024	新界 荃湾 青山公路 398号 愉景新城	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	08/04/2024	香港 半山 坚尼地道 34号 时和大厦	升降机机厢卡在井道而曳引轮仍在旋转而导致扁带式悬吊缆索断裂
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	06/05/2024	香港 跑马地 司徒拔道 40号 港安医院 港安大厦	制动系统故障引致升降机机厢非预定移动
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/05/2024	香港 香港仔 渔安苑道 3号 渔安苑 紫安阁	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	26/07/2024	香港 中环 都爹利街 1号	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	07/08/2024	香港 香港仔 华贵邨	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	22/08/2024	香港 中环 皇后大道中 183号 中远大厦新纪元广场	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	26/09/2024	香港 中环 德辅道中 4-4A号 渣打银行大厦	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	09/10/2024	新界 葵涌 安荫邨 嘉荫楼	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	15/11/2024	新界 荃湾 青山公路 398号 愉景新城	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	21/12/2024	铜锣湾 勿地臣街 1号 / 罗素街 时代广场	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

机件故障记录数目 : 11