

2024年1月至2024年3月已上报机电署的升降机机件故障记录

| 承建商编号 | 承建商名称 | 意外日期 | 意外地点 | 意外性质 |
|----------|---------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| RLC74002 | 迅达升降机(香港)有限公司 | 11/02/2024 | 新界 荃湾 青山公路 398号 愉景新城 | 电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤 |

机件故障记录数目：1