

2025年1月至2025年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	08/01/2025	香港 湾仔 庄士敦道 183号 至187号 德业大厦	升降机房内升降机控制柜发生火警事件, 烟雾通过通风口进入升降机机厢, 导致乘客感到不适。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	23/01/2025	香港 铜锣湾 希慎道10号及新宁道1-11号	电器部件故障而导致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	31/01/2025	香港 香港仔 利东邨	升降机制动系统的液压系统出现不良, 触发了制动监控系统引致乘客受伤。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	12/02/2025	香港 中环 红棉路 22号	升降机机门部件故障而导致升降机发生困人事件, 乘客感到不适。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	01/04/2025	新界 青衣 长发邨	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	14/05/2025	香港 中环 红棉路8号 东昌大厦	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	15/05/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院主座	电器部件故障而导致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。
RLC92004	安力电梯有限公司	16/07/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	升降机井道底坑电器部件故障而导致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/07/2025	香港 香港仔 旧大街 80号 澄天	电器部件故障而导致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。
RLC85005	富士达(香港)有限公司	03/08/2025	香港半山干德道 56号 至58号 殷桦花园第二期	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC80005	好厉香港升降机有限公司	16/08/2025	香港北角海峯园1-4座	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC88002	振明工程有限公司	12/09/2025	新界 葵涌 一号码头 现代货箱码头有限公司	外门接点接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC85005	富士达(香港)有限公司	17/09/2025	新界 深井 青山公路 18号 浪翠园第三期	电路板工作电压的偏差而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	28/09/2025	九龙 佐敦 港铁佐敦站	电器部件故障而导致升降机发生困人事件。
RLC98003	东哲电梯工程有限公司	31/10/2025	香港 西营盘 皇后大道西 554号 至560号 百好大楼	外门接点接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC92004	安力电梯有限公司	03/11/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而引致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	14/11/2025	新界荃湾永顺街28号海滨花园	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC92004	安力电梯有限公司	09/12/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而引致升降机发生困人事件, 导致乘客感到不适。

机件故障记录数目：18