

2025年4月至2026年3月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	01/04/2025	新界 青衣 长发邨	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC85005	富士达(香港)有限公司	14/05/2025	香港 中环 红棉路8号 东昌大厦	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	15/05/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院主座	电器部件故障而导致升降机发生困人事件，导致乘客感到不适。
RLC92004	安力电梯有限公司	16/07/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	升降机井道底坑电器部件故障而导致升降机发生困人事件，并引致乘客感到不适。
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/07/2025	香港 香港仔 旧大街 80号 澄天	电器部件故障而导致升降机发生困人事件，导致乘客感到不适。
RLC85005	富士达(香港)有限公司	03/08/2025	香港半山干德道 56号 至58号 殷桦花园第二期	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC80005	好历香港升降机有限公司	16/08/2025	香港北角海峯园1-4座	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC88002	振明工程有限公司	12/09/2025	新界 葵涌 一号码头 现代货箱码头有限公司	外门接点接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC85005	富士达(香港)有限公司	17/09/2025	新界 深井 青山公路 18号 浪翠园第三期	电路板工作电压的偏差而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	28/09/2025	九龙 佐敦 港铁佐敦站	电器部件故障而导致升降机发生困人事件。
RLC98003	东哲电梯工程有限公司	31/10/2025	香港 西营盘 皇后大道西 554号 至560号 百好大楼	外门接点接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC92004	安力电梯有限公司	03/11/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而引致升降机发生困人事件，导致乘客感到不适。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	14/11/2025	新界荃湾永顺街28号海滨花园	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC92004	安力电梯有限公司	09/12/2025	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而引致升降机发生困人事件，导致乘客感到不适。
RLC92004	安力电梯有限公司	12/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	18/01/2026	九龙慈云山 慈乐邨乐信楼	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC92004	安力电梯有限公司	21/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	升降机电器部件故障而导致升降机发生困人事件，并引致乘客感到不适。
RLC92004	安力电梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而导致升降机发生困人事件。
RLC92004	安力电梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102号 玛丽医院临床大楼1	电器部件故障而导致升降机发生困人事件。
RLC96001	蒂升电梯香港有限公司	04/02/2026	香港 中环 遮打道 港铁中环站	升降机机械部件故障而导致升降机发生困人事件，并引致乘客感到不适。
RLC80005	好历香港升降机有限公司	16/02/2026	九龙 旺角 西洋菜北街 306号 至310号 同发楼	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	23/02/2026	新界 荃湾 青山公路 398号 愉景新城	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤。
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/02/2026	新界 西贡 福民路 22-40号 西贡苑	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差。
机件故障记录数目：23				