

2022年1月至2022年12月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	22/01/2022	新界 荃湾 大河道 88号 湾景广场	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	26/01/2022	九龙 尖沙咀 河内道 9-22号	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC85004	富士达(香港)有限公司	22/03/2022	新界 将军澳 银澳路 1号 新宝城	自动梯扶手带张紧装置调校不善导致扶手带突然停止运行而引致乘客受伤
REC67001	日立电梯工程(香港)有限公司	16/04/2022	新界 大屿山 东涌 富东邨 富东商场	自动梯速度侦测器故障导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	06/05/2022	九龙 黄大仙 龙蟠街 3号 荷里活广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	13/05/2022	新界 青衣 青敬路 33号 青衣城	自动梯扶手带张紧装置轴承损坏导致扶手带突然停止运行而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	07/09/2022	新界 将军澳 港铁坑口站	制动线圈故障导致自动梯突然停止运行而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	09/10/2022	新界 大埔 翠乐街 8号 富莱花园	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	27/10/2022	九龙 美孚 港铁美孚站	防逆转装置的继电器失效导致自动梯突然停止运行而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	19/12/2022	九龙 油塘 港铁油塘站	梯级支承滚轮损坏并触发梯级下陷安全装置导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤

机件故障记录数目：10