

2023年1月至2023年12月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	09/01/2023	新界 将军澳 坑口 培成路天桥	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC85004	富士达(香港)有限公司	09/01/2023	新界 将军澳 唐贤街 9 号	梯级下陷安全装置故障导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC85004	富士达(香港)有限公司	23/02/2023	九龙 尖沙咀 么地道 71号 富豪九龙酒店	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC69001	其士(香港)有限公司	23/02/2023	九龙 黄大仙 龙翔道 110号 豪苑	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	04/04/2023	香港 薄扶林 置富南区广场	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	12/05/2023	九龙 黄大仙 龙蟠街 3号 荷里活广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	07/06/2023	九龙 九龙塘 港铁九龙塘站	自动梯控制线路接触不良导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC69001	其士(香港)有限公司	19/07/2023	新界 荃湾 大坝街 4-30号 荃湾广场	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/08/2023	九龙 黄大仙 龙蟠街 3号 荷里活广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	06/09/2023	新界 荃湾 横跨青山公路近富华中心之行人天桥 NF109	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	02/10/2023	九龙 黄大仙 彩虹道 121号 启德花园二期购物商场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	15/10/2023	九龙 油麻地 港铁油麻地站	自动梯控制线路接触不良导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	18/11/2023	新界 大埔 翠乐街 8号 富莱花园	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤

机件故障记录数目：13