

**2025年 1月至 2025年 12月已上报机电署的自动梯机件故障记录**

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	14/02/2025	旺角弥敦道750号 始创中心	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	22/02/2025	香港 薄扶林 港铁香港大学站	自动梯扶手带面突出的钢丝，导致乘客在右手握住扶手带表面时被刮伤。
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	19/07/2025	新界 荃湾 青山公路 633号 湾景花园	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	29/07/2025	新界 粉岭 港铁粉岭站	因扶手带张力不足导致自动梯扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC69001	其士(香港)有限公司	12/09/2025	新界 屯门 屯隆街 2号 屯门时代广场 (南翼)	控制继电器故障导致电扶梯紧急停止，造成乘客受伤。

机件故障记录数目：5