

註冊升降機承辦商季度表現評級
(評核期：2015年4月至2016年3月)(註1)
(次序按服務質素表現評級及承辦商的英文字母排列)

| 承辦商名稱 | 承辦商編號 | 安全表現評級 (註2) | 服務質素表現評級 (註2) |
|----------------------|----------|----------------|------------------|
| 安力電梯有限公司 | RLC92004 | ★ | ★★★★★ |
| 宏照工程有限公司 (註3) | RLC95002 | ★ | ★★★★★ |
| 聯誼工程有限公司 | RLC01003 | ★ | ★★★★★ |
| 匯力電機工程有限公司 | RLC02003 | ★ | ★★★★★ |
| 振明電梯有限公司 | RLC93002 | ★ | ★★★★★ |
| 振明工程有限公司 | RLC88002 | ★ | ★★★★★ |
| 稼達機電工程有限公司 | RLC85001 | ★ | ★★★★★ |
| 電梯工程有限公司 | RLC78001 | ★ | ★★★★★ |
| 凱輝電梯工程有限公司 | RLC87006 | ★ | ★★★★★ |
| 香港國際貨櫃碼頭有限公司 | RLC01004 | ★ | ★★★★★ |
| Loedige Asia Limited | RLC07001 | ★ | ★★★★★ |
| 三菱電梯香港有限公司 | RLC88005 | ★ | ★★★★★ |
| 新輝機械有限公司 | RLC02002 | ★ | ★★★★★ |
| 臺日電梯(香港)有限公司 | RLC10001 | ★ | ★★★★★ |
| 德利電梯工程有限公司 | RLC02001 | ★ | ★★★★★ |
| 時運電梯工程有限公司 | RLC85002 | ★ | ★★★★★ |
| 品豐機電工程有限公司 | RLC73001 | ★ | ★★★★ |
| 展偉工程有限公司 | RLC96002 | ★ | ★★★ |
| 其士(香港)有限公司 | RLC69001 | ★ | ★★★ |
| 日立電梯工程(香港)有限公司 | RLC67001 | ★ | ★★★ |
| 奧的斯電梯(香港)有限公司 | RLC75004 | ★ | ★★★ |
| 迅達升降機(香港)有限公司 | RLC74002 | ★ | ★★★ |
| 達輝工程有限公司 | RLC00002 | ★ | ★★★ |

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-----|
| 捷運電梯有限公司 | RLC94001 | ★ | ★★★ |
| 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 (註 4) | RLC96001 | ★ | ★★★ |
| 威迪工程有限公司 | RLC00001 | ★ | ★★★ |
| 富士達(香港)有限公司 | RLC85005 | ★ | ★★ |
| 好歷香港升降機有限公司 | RLC80005 | ★ | ★★ |
| 長安工程有限公司 | RLC73002 | ★ | ★★ |
| 富來工程有限公司 | RLC99001 | ★ | ★ |
| 捷高電梯有限公司 | RLC97001 | ★ | |
| 東哲電梯工程有限公司 | RLC98003 | ★ | |
| 力建電梯香港有限公司 | RLC91002 | ★ | |
| 聯興工程服務有限公司 | RLC97004 | ★ | |
| 星瑪電梯(香港)有限公司 | RLC04002 | ★ | |
| 耀天工程有限公司 | RLC03002 | (Note/註 5a) | |
| 通力電梯(香港)有限公司 | RLC87001 | (Note/註 5b) | |

註 1 :

表現評級列表內只顯示在評核期間內有 5 部或以上升降機被機電署巡查的承辦商的表現。換言之，在評核期間內只有少於 5 部升降機被機電署巡查的承辦商[見附表(a)]及未有保養任何升降機的承辦商[見附表(b)]，他們的表現並不包括在表現評級列表內。

(a)在評核期間內被機電署巡查少於 5 部升降機的承辦商：

| 承辦商名稱 | 承辦商編號 |
|-------|-------|
| - | - |

(b)在評核期間內未有保養任何升降機的承辦商：

| 承辦商名稱 | 承辦商編號 |
|------------|----------|
| 好歷(香港)有限公司 | RLC76001 |
| 香港鐵路有限公司 | RLC78003 |

註 2：

| 評級 | 服務質素表現 |
|----------|--|
| ★+ ★★★★★ | 在最近連續兩季評級公布結果，安全和服務質素方面均沒有發現問題（最近連續兩季評級公布結果取得「安全之星」及服務質素表現獲 100 分） |
| ★+ ★★★★★ | 安全和服務質素方面均沒有發現問題（本季評級公布結果服務質素表現獲 100 分） |
| ★+ ★★★ | 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 90 至 99 分 |
| ★+ ★★ | 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 80 至 89 分 |
| ★+ ★ | 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 70 至 79 分 |
| ★ | 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲少於 70 分 |

註 3：

本署現正就宏照工程有限公司於 2012 年 12 月 20 日，為一部位於西營盤的升降機進行升降機工程時，涉及升降機的安全及在專業操守上的行為，展開紀律研訊。

註 4：

2014 年 10 月 8 日觀塘一工業大廈因嚴重超載而發生一宗事故。調查期間，機電署發現負責維修的升降機的承辦商蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司的維修工作和程序有欠妥善。本署現在就此展開紀律研訊。

註 5a：

耀天工程有限公司（耀天）於 2014 年 8 月 5 日，在進行更換纜索時，涉及一宗工業事故，法院在 2015 年 7 月 3 日就耀天未能確保充分的安全措施作出裁決，耀天被判罰款 6000 元。有關違規記錄的有效期為期一年至 7/2016 屆滿。

註 5b：

安全方面曾發現問題，機電署已發警告信。有關違規記錄的有效期為期一年至 7/2016 屆滿。