

2022年1月至2022年3月已上報機電署的升降機機件故障記錄

| 承建商編號 | 承建商名稱 | 意外日期 | 意外地點 | 意外性質 |
|----------|--------------|------------|-------------|---------------------------------|
| RLC87001 | 通力電梯(香港)有限公司 | 20/01/2022 | 新界 葵興 葵興地鐵站 | 平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷 |

機件故障記錄數目：1