

2025年1月至2025年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	08/01/2025	香港 灣仔 莊士敦道 183號 至187號 德業大廈	升降機機房內升降機控制櫃發生火警事件，煙霧通過通風口進入升降機機廂，導致乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	23/01/2025	香港 銅鑼灣 希慎道10號及新寧道1-11號	電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	31/01/2025	香港 香港仔 利東邨	升降機制動系統的液壓系統出現不良，觸發了制動監控系統引致乘客受傷。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	12/02/2025	香港 中環 紅棉路 22號	升降機機門部件故障而導致升降機發生困人事件，乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	01/04/2025	新界 青衣 長發邨	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	14/05/2025	香港 中環 紅棉路8號 東昌大廈	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	15/05/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院主座	電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC92004	安力電梯有限公司	16/07/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	升降機井道底坑電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	30/07/2025	香港 香港仔 舊大街 80號 澄天	電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC85005	富士達(香港)有限公司	03/08/2025	香港半山干德道 56號 至58號 殷樺花園第二期	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	16/08/2025	香港北角海峯園1-4座	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC88002	振明工程有限公司	12/09/2025	新界 葵涌 一號碼頭 現代貨箱碼頭有限公司	外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC85005	富士達(香港)有限公司	17/09/2025	新界 深井 青山公路 18號 浪翠園第三期	電路板工作電壓的偏差而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	28/09/2025	九龍 佐敦 港鐵佐敦站	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	31/10/2025	香港 西營盤 皇后大道西 554號 至560號 百好大樓	外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC92004	安力電梯有限公司	03/11/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	14/11/2025	新界荃灣永順街28號海濱花園	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC92004	安力電梯有限公司	09/12/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。

機件故障記錄數目：18