

2025年4月至2026年3月已上報機電署的升降機機件故障記錄

| 承建商編號 | 承建商名稱 | 意外日期 | 意外地點 | 意外性質 |
|-------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| RLC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司 | 01/04/2025 | 新界 青衣 長發邨 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC85005 | 富士達(香港)有限公司 | 14/05/2025 | 香港 中環 紅棉路8號 東昌大廈 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司 | 15/05/2025 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院主座 | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 16/07/2025 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 升降機井道底坑電器部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。 |
| RLC75004 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 30/07/2025 | 香港 香港仔 舊大街 80號 澄天 | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 |
| RLC85005 | 富士達(香港)有限公司 | 03/08/2025 | 香港半山干德道 56號 至58號 殷樺花園第二期 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC80005 | 好歷香港升降機有限公司 | 16/08/2025 | 香港北角海峯園1-4座 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC88002 | 振明工程有限公司 | 12/09/2025 | 新界 葵涌 一號碼頭 現代貨箱碼頭有限公司 | 外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC85005 | 富士達(香港)有限公司 | 17/09/2025 | 新界 深井 青山公路 18號 浪翠園第三期 | 電路板工作電壓的偏差而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC87001 | 通力電梯(香港)有限公司 | 28/09/2025 | 九龍 佐敦 港鐵佐敦站 | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件。 |
| RLC98003 | 東哲電梯工程有限公司 | 31/10/2025 | 香港 西營盤 皇后大道西 554號 至560號 百好大樓 | 外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 03/11/2025 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 |
| RLC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司 | 14/11/2025 | 新界荃灣永順街28號海濱花園 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 09/12/2025 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 12/01/2026 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC75004 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 18/01/2026 | 九龍慈雲山 慈樂邨樂信樓 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 21/01/2026 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 升降機電器部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 26/01/2026 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件。 |
| RLC92004 | 安力電梯有限公司 | 26/01/2026 | 香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1 | 電器部件故障而導致升降機發生困人事件。 |
| RLC96001 | 蒂升電梯香港有限公司 | 04/02/2026 | 香港 中環 遮打道 港鐵中環站 | 升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。 |
| RLC80005 | 好歷香港升降機有限公司 | 16/02/2026 | 九龍 旺角 西洋菜北街 306號 至310號 同發樓 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司 | 23/02/2026 | 新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。 |
| RLC69001 | 其士(香港)有限公司 | 23/02/2026 | 新界 西貢 福民路 22-40號 西貢苑 | 電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差。 |
| 機件故障記錄數目：23 | | | | |