

## 2021年1月至2021年12月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC80001	好歷香港升降機有限公司	26/01/2021	香港 太古城 太古城道 太古城中心 VA期	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	31/01/2021	新界 葵涌 興芳路 223號 新都會廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	22/02/2021	香港 薄扶林 薄扶林道 置富花園 置富南區廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC85004	富士達(香港)有限公司	22/02/2021	新界 馬鞍山 鞍祿街 18號 新港城中心	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	22/03/2021	新界 元朗 港鐵錦上路站	電器部件故障導致運行中的自動梯制動裝置啟動而發出摩擦燒焦味
REC96001	蒂升電梯香港有限公司	15/04/2021	香港 北角 和富道 21-53號 和富	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC88002	三菱電梯香港有限公司	09/05/2021	新界 葵涌 葵富路 7-11號 葵涌廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC87001	通力電梯(香港)有限公司	30/05/2021	九龍 油塘 油塘邨 交匯處	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC85004	富士達(香港)有限公司	30/06/2021	香港 銅鑼灣 波斯富街 99號 利舞臺廣場	梯級支承滾輪損壞並觸發梯級下陷安全裝置導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷
REC69001	其士(香港)有限公司	26/07/2021	新界 沙田 沙田正街 18號 新城市廣場一期	自動梯扶手帶驅動裝置損壞導致扶手帶緊急停止運行而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	18/08/2021	新界 荃灣 川龍街 118號 百悅坊	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC80001	好歷香港升降機有限公司	12/09/2021	新界 將軍澳 39-41號	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	08/10/2021	九龍 九龍灣 宏照道 38號 企業廣場第五期	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC88002	三菱電梯香港有限公司	10/10/2021	九龍 紅磡 黃埔花園第十一期	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	13/10/2021	新界 將軍澳 健明邨 彩明商場 (擴建部份)	梯級與梯級鏈之間的軸套損壞並觸發梳齒板安全裝置導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	23/10/2021	香港 中環 千諾道西 118號 一洲國際廣場	梯級支承滾輪損壞並觸發梯級下陷安全裝置導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷

機件故障記錄數目：16