

2022年1月至2022年12月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC87001	通力電梯(香港)有限公司	22/01/2022	新界 荃灣 大河道 88號 灣景廣場	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	26/01/2022	九龍 尖沙咀 河內道 9-22號	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC85004	富士達(香港)有限公司	22/03/2022	新界 將軍澳 銀澳路 1號 新寶城	自動梯扶手帶張緊裝置調校不善導致扶手帶突然停止運行而引致乘客受傷
REC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	16/04/2022	新界 大嶼山 東涌 富東邨 富東商場	自動梯速度偵測器故障導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	06/05/2022	九龍 黃大仙 龍蟠街 3號 荷里活廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	13/05/2022	新界 青衣 青敬路 33號 青衣城	自動梯扶手帶張緊裝置軸承損壞導致扶手帶突然停止運行而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	07/09/2022	新界 將軍澳 港鐵坑口站	制動線圈故障導致自動梯突然停止運行而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	09/10/2022	新界 大埔 翠樂街 8號 富萊花園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	27/10/2022	九龍 美孚 港鐵美孚站	防逆轉裝置的繼電器失效導致自動梯突然停止運行而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	19/12/2022	九龍 油塘 港鐵油塘站	梯級支承滾輪損壞並觸發梯級下陷安全裝置導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷

機件故障記錄數目：10