

2024年 10月至 2025年 9月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	14/11/2024	新界 屯門 屯門市廣場	摩打驅動鏈張力不足導致自動梯突然停止運行而引致乘客受傷
REC88002	三菱電梯香港有限公司	06/12/2024	新界 屯門 湖翠路 138號 啟豐園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC88002	三菱電梯香港有限公司	06/12/2024	新界 屯門 湖翠路 138號 啟豐園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	14/02/2025	旺角彌敦道750號 始創中心	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC87001	通力電梯(香港)有限公司	22/02/2025	香港 薄扶林 港鐵香港大學站	自動梯扶手帶面突出的鋼絲，導致乘客在右手握住扶手帶表面時被刮傷。
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	19/07/2025	新界 荃灣 青山公路 633號 灣景花園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	29/07/2025	新界 粉嶺 港鐵粉嶺站	因扶手帶張力不足導致自動梯扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC69001	其士(香港)有限公司	12/09/2025	新界 屯門 屯隆街 2號 屯門時代廣場 (南翼)	控制繼電器故障導致電扶梯緊急停止，造成乘客受傷。

機件故障記錄數目：8