

**2025年 7 月至 2026年 6 月已上報機電署的自動梯機件故障記錄**

| 承建商編號    | 承建商名稱          | 意外日期      | 意外地點                     | 意外性質                               |
|----------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| REC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司  | 19/7/2025 | 新界 荃灣 青山公路 633號 灣景花園     | 自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷 |
| REC75003 | 奧的斯電梯(香港)有限公司  | 29/7/2025 | 新界 粉嶺 港鐵粉嶺站              | 因扶手帶張力不足導致自動梯扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷      |
| REC69001 | 其士(香港)有限公司     | 12/9/2025 | 新界 屯門 屯隆街 2號 屯門時代廣場 (南翼) | 控制繼電器故障導致電扶梯緊急停止，造成乘客受傷。           |
| REC80001 | 好歷香港升降機有限公司    | 13/4/2026 | 九龍 長沙灣 長沙灣道 681號 貿易廣場    | 自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷 |
| REC67001 | 日立電梯工程(香港)有限公司 | 18/5/2026 | 九龍 尖沙咀 廣東道 28號 力寶太陽廣場店   | 因安全開關位置不正確，導致自動扶梯緊急停止。             |
| REC87001 | 通力電梯(香港)有限公司   | 9/6/2026  | 新界 上水 彩園邨 彩園廣場           | 因驅動裝置的機械部件故障，導致自動梯倒溜。              |

機件故障記錄數目：6