

2009年已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC04002	星瑪電梯(香港)有限公司	05/01/09	九龍 長沙灣 長沙灣道 680號 麗新商業中心	控制機件故障引致乘客被困
RLC04002		21/04/09	堅尼地城 厚和街 38號	升降機車廂門機件故障引致乘客被困
RLC04002		06/05/09	火炭 銀禧花園 4座	升降機車廂門機件故障引致乘客被困
RLC04002		04/06/09	柴灣 新廈街 149號 樂軒臺 2座	選層裝置故障引致乘客被困
RLC04002		14/07/09	火炭 樂景街 1-18號 銀禧花園	控制機件不穩定引致升降機停止運作
RLC04002		21/11/09	新界 天水圍 天盛苑 盛賢樓	限速器滑輪制啟動引致乘客被困
RLC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	18/02/09	九龍 尖沙咀 海港城 九倉電訊中心	電氣機件故障引致火警
RLC67001		03/03/09	香港 銅鑼灣 百德新街 22-36號 珠城大廈	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC69001	其士(香港)有限公司	15/01/09	九龍 觀塘 觀塘道 創紀之城一期	啟動補償纜索安全制故障引致乘客被困
RLC69001		17/02/09	香港 北角 寶馬山道 27號 賽西湖大廈 7座	平樓層裝置不穩定引致乘客被困
RLC69001		18/02/09	新界 葵涌 葵定路 18號 生記工業大廈	升降機車廂地坎損壞引致乘客被困
RLC69001		28/04/09	牛頭角 淘大花園 E座	選層裝置故障引致乘客被困
RLC69001		31/10/09	香港 鯉魚涌 康怡花園B1座	升降機車廂門機件不穩定引致乘客失去平衡
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	12/03/09	香港 鯉魚涌 華蘭路 20號 華蘭中心	纜索在繩套端位置被拉斷
RLC74002		11/04/09	荃灣 綠楊坊(商場)	升降機車廂門機件故障引致乘客被困
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	02/12/08	新界 馬鞍山 錦鞍苑 玉鞍閣	驅動機件故障引致乘客被困
RLC75004		11/01/09	新界 馬鞍山 恆安邨 恆山樓	纜索斷裂引致乘客被困
RLC75004		25/02/09	新界 馬鞍山 恆安邨 恆星樓	升降機車廂位置及選擇樓層裝置接觸不良
RLC75004		05/05/09	火炭 穗禾苑 慶安閣	控制機件故障引致乘客被困
RLC75004		11/09/09	九龍 尖沙咀 科學館道 康宏廣場	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
RLC75004		20/09/09	香港 鴨脷洲 利東邨 東逸樓	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
RLC75004		29/10/09	香港 灣仔 港灣道30號 新鴻基中心	電氣機件故障引致乘客受傷
RLC78001		電梯工程有限公司	30/03/09	九龍 上海街446-448號富達商業大廈
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	09/03/09	九龍 尖沙咀 加連威老道 12-16號 加連威大廈	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC85005	富士達(香港)有限公司	26/01/09	香港 柴灣 盛泰道 杏花邨 1座	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC85005		06/06/09	上水 龍豐花園停車場	電氣機件故障引致火警
RLC85005		31/08/09	尖東 麼地道63號 好時中心	電氣機件故障引致火警
RLC85005		17/11/09	新界 大埔 汀角路 57號 太平工業中心第一座	限速器纜索損破
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	21/12/08	九龍 黃大仙 東頭二邨 泰東樓	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC87001		11/01/09	新界 沙田 豐盛苑 富盛閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC87001		13/01/09	九龍 黃大仙 龍蟠苑 龍璋樓	啟動補償纜索損壞引致乘客被困
RLC87001		09/04/09	九龍灣臨興街美羅中心2期	控制機件不穩定引致乘客被困
RLC87001		09/05/09	荃灣地鐵線 尖沙咀站	控制機件故障引致乘客失去平衡
RLC87001		10/05/09	銅鑼灣 摩頓臺 百富中心	升降機車廂天花裝飾脫落引致乘客受傷
RLC87001		18/10/09	九龍 牛頭角 樂雅苑 雅趣樓	控制機件故障引致安全系統生效
RLC87001		23/10/09	九龍 觀塘 曉麗苑 曉順閣	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC87001		26/10/09	新界 大埔 運頭塘邨 運亨樓	平樓層裝置不穩定引致乘客失去平衡
RLC88002	振明工程有限公司	20/06/09	灣仔 太原街1-3號 瑞安閣	控制機件不穩定引致乘客被困
RLC91002	力建電梯香港有限公司	13/08/09	九龍 佐敦 6號南京街 百達大廈	電氣機件故障引致火警
RLC94001	捷運電梯有限公司	19/02/09	新界 屯門 建生邨 康生樓	升降機車廂門損壞引致乘客被困
RLC95002	宏照工程有限公司	20/04/09	新界 葵涌 和宜合道57-61號 裕華貨倉大廈	電氣機件故障引致火警
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	7/2/2009	新界 屯門 大興花園第一期 4座	控制裝置損壞引致乘客失去平衡

機件故障記錄數目：42