

發給註冊升降機承建商警告信清單 (2010年12月至2011年11月)

月份	承建商編號	承建商名稱	警告信內容摘要
11/2011	RLC00002	達輝工程有限公司	在12個月內的平均記分超過4分。
10/2011	RLC93002	振明電梯有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第21及23條的規定，每隔不超逾12個月為升降機進行定期檢驗及測試。
10/2011	RLC88002	振明工程有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第21及23條的規定，每隔不超逾12個月為升降機進行定期檢驗及測試。
9/2011	RLC91002	力建電梯香港有限公司	巡查一部升降機時發現有違規事項而被記總分數達15分。
9/2011	RLC91002	力建電梯香港有限公司	巡查一部升降機時發現有違規事項而被記總分數達15分。
7/2011	RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	未有得到署長所發出的許可證而使用升降機。
6/2011	RLC91002	力建電梯香港有限公司	巡查一部升降機時發現有違規事項而被記總分數達12分。
6/2011	RLC85005	富士達(香港)有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第21及23條的規定，每隔不超逾12個月為升降機進行定期檢驗及測試。
6/2011	RLC88002	振明工程有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第21及23條的規定，每隔不超逾12個月為升降機進行定期檢驗及測試。
6/2011	RLC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	巡查一部升降機時發現有違規事項而被記總分數達15分。
5/2011	RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	因違反升降機及自動梯(安全)條例第 11J(1)、27G 及 27H 條的規定而被法庭定罪。
5/2011	RLC91002	力建電梯香港有限公司	未能保持制動系統的繼電器處於良好狀態。
2/2011	RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第 21 及 23 條的規定，每隔不超逾 12 個月為升降機進行定期檢驗及測試。
2/2011	RLC80005	好歷香港升降機有限公司	未能按照升降機及自動梯(安全)條例第 21 及 23 條的規定，每隔不超逾 12 個月為升降機進行定期檢驗及測試。