

機電工程署



機電安全信箱



# 電線破損或會漏電

機電工程署與《蘋果日報》合辦本欄，逢星期五刊出，為大眾提供有關電氣、氣體、升降機等機電安全訊息，從而提高市民對機電安全意識，如對機電安全有任何疑問，歡迎來信查詢。

地址：將軍澳工業邨西駿盈街八號

傳真：2370 2192

電郵：sservice@appledaily.com

余女士經常到居住大廈的天台曬衫，近日發現附在曬衫鐵欄上的一條照明燈電線膠皮爆裂，她還看到膠內的金屬線。

余女士問：

- ① 若她只是曬衫及收衫，不接觸該電線，會否引致危險？
- ② 如果有危險，應怎樣處理？


機電工程署回覆如下：

① 安裝在戶外的電線因受環境影響，絕緣膠皮較易受損。在潮濕的環境下(例如下雨天)，受損的電線可能出現漏電情況。在

這種情況下，即使余女士沒有直接接觸該電線，只要觸及曬衫的鐵欄，也可能有觸電的危險。為安全計，余女士及其他居民不應接近該電線，或觸摸附近鐵欄。

② 本署接到余女士來信，已立即派員到該大廈視察，並隔離有關電線的電源，本署亦已發信要求大廈業主立案法團，盡快安排註冊電業承辦商維修。

若市民遇到類似情況，應避免接近有關電線，並應通知裝置擁有人，盡快把電源隔離及安排註冊電業承辦商維修。



■ 外露的帶電導體（箭嘴示），可能會漏電及引致觸電危險。

若對電氣安全有任何查詢，或懷疑有不合安全規格的家用電器在市面供應，請來信機電工程署電力法例部(銅鑼灣加路連山道 98 號)，或致電機電工程署熱線 2882 8011。市民亦可瀏覽機電工程署網頁 [www.emsd.gov.hk](http://www.emsd.gov.hk)，以獲取有關電氣安全的資料。

來電、傳真或來函投訴，請附上姓名、地址、電話。有關資料僅供聯絡，絕對保密。匿名投訴恕不處理。一經投訴，本報保留刊登權利。地址：香

資料來源：蘋果日報