

发给注册升降机承办商警告信清单 (2018年1月至2018年12月)

(1) 对任何一部升降机检查时发现安全违规事项而被记总分数达15分或以上，或曾被法庭/纪律仲裁委员会定罪 注1

月份	承办商编号	承办商名称	警告信内容摘要
1/2018	RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	升降机的联锁失效，引致层站门未完全关闭时升降机仍自动运作，被记总分数达15分。
2/2018	RLC00002	达辉工程有限公司	未有提供升降机的层站门锁及一边机厢门的机械锁，而另一边的机厢门机械锁亦失效，被记总分数达21分。
2/2018	RLC96001	蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司	升降机限速器失效，被记总分数达15分。
3/2018	RLC93002	振明电梯有限公司	因违反《升降机及自动梯条例》(第618章)而被法庭定罪，被记总分数达20分。
3/2018	RLC88002	振明工程有限公司	因违反《升降机及自动梯条例》(第618章)而被法庭定罪，被记总分数达20分。
3/2018	RLC00002	达辉工程有限公司	因违反《升降机及自动梯条例》(第618章)而被法庭定罪，被记总分数达20分。
5/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	升降机的制动器失效，被记总分数达15分。
5/2018	RLC98003	东哲电梯工程有限公司	升降机的限速器失效，被记总分数达15分。
6/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	升降机的制动器失效，被记总分数达15分。
6/2018	RLC98003	东哲电梯工程有限公司	升降机的限速器失效，被记总分数达15分。
7/2018	RLC73001	品丰机电工程有限公司	升降机的制动器失效，被记总分数达15分。
11/2018	RLC91002	力健电梯香港有限公司	升降机机厢不正常移动，被记总分数达15分。
11/2018	RLC91002	力健电梯香港有限公司	升降机机厢不正常移动，被记总分数达15分。
12/2018	RLC85005	富士达(香港)有限公司	因违反《升降机及自动梯条例》(第618章)而被纪律仲裁委员会定罪，被记总分数达15分。

(2) 对任何一部升降机检查时发现保养违规事项而被记总分数达12分或以上，或在12个月内的平均记分超过4分，或违犯《升降机及自动梯条例》的规定 注2

月份	承办商编号	承办商名称	警告信内容摘要
2/2018	RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	于升降机工程进行期间未有于升降机设置围栏。
3/2018	RLC02003	汇力电机工程有限公司	曳引机齿轮严重侵蚀。
7/2018	RLC95002	宏照工程有限公司	针对广日品牌升降机制动系统的保养不妥善。
7/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	针对广日品牌升降机制动系统的保养不妥善。

7/2018	RLC80005	好历香港升降机有限公司	针对广日品牌升降机制动系统的保养不妥善。
7/2018	RLC97001	捷高电梯有限公司	在一部升降机巡查时发现有关保养违规事项而被记总分数达14分。
7/2018	RLC87001	通力电梯(香港)有限公司	针对广日品牌升降机制动系统的保养不妥善。
7/2018	RLC94001	捷运电梯有限公司	针对广日品牌升降机制动系统的保养不妥善。

机电署会根据以下情况向承办商发出警告信:-

注1: - 对任何一部升降机检查时发现有关安全违规事项而被记总分数达15分或以上, 或曾被法庭/纪律仲裁委员会定罪;

注2: - 对任何一部升降机检查时发现有关保养违规事项而被记总分数达12分或以上;

- 在12个月内的平均记分超过4分; 或
- 违犯《升降机及自动梯条例》的规定。