

2023年1月至2023年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC96001	蒂升电梯香港有限公司	31/01/2023	九龙 佐敦 九龙机铁站 平台 KIL 11080地段	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC94001	捷运电梯有限公司	15/02/2023	香港 上环 水坑口街 9号 宝泰大厦	升降机门锁安全线路接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	12/03/2023	香港 坚尼地城 龙华街 20号 观龙楼	机厢门机械部件损坏引致升降机紧急停止运行及乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	24/03/2023	香港 铜锣湾 谢斐道 477-481号 肇明大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	13/04/2023	九龙 尖沙咀 么地道 62号 永安广场	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	29/04/2023	香港 香港仔 利东邨	电动机驱动电器部件出现故障引致升降机紧急停止运行及乘客被困而受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	05/05/2023	九龙 何文田 常盛街 80号 半山壹号	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	11/05/2023	香港 西营盘 干诺道西 186-191号 香港商业中心	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	25/05/2023	九龙 尖沙咀 汉口道 18-36号 亚太中心	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	21/06/2023	新界 将军澳 唐明街 1号 富康花园	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	04/07/2023	香港 湾仔 港湾道 30号 新鸿基中心	电器部件故障而导致升降机门突然关闭引致乘客撞到受伤
RLC67001	日立电梯工程(香港)有限公司	06/07/2023	九龙 九龙湾 宏照道 39号 企业广场三期	升降机门锁安全线路接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC98003	东哲电梯工程有限公司	20/07/2023	新界 屯门 良景邨	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	25/07/2023	香港 薄扶林 置富花园 富景苑 4座	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

RLC99001	富来工程有限公司	31/07/2023	九龙 尖沙咀 么地道 61号 冠华中心	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	03/08/2023	新界 葵涌 兴盛路 91号 芊红居	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC80005	好历香港升降机有限公司	04/08/2023	新界 屯门 兆安苑	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	15/08/2023	九龙 旺角 山东街 47-51号 中侨商业大厦	电器部件故障而导致升降机门突然关闭引致乘客撞到受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	21/08/2023	香港 湾仔 告士打道 39号 夏慤大厦	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	11/09/2023	新界 屯门 青山公路 1号 香港黄金海岸	升降机门锁安全线路接触不良而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC85005	富士达(香港)有限公司	19/09/2023	香港 太古城 筲箕湾道 1号	升降机门锁安全线路接触不良引致升降机紧急停止运行及乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	28/09/2023	香港 香港仔 华贵邨	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	20/10/2023	香港 香港仔 华贵邨	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC67001	日立电梯工程(香港)有限公司	26/10/2023	新界 天水围 天耀(二)邨 耀泰楼	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC80005	好历香港升降机有限公司	12/11/2023	九龙 深水埗 白杨街 27-29号 嘉安大厦	侧置主驱动机器翻侧而导致悬吊缆索断裂
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	14/11/2023	新界 荃湾 荃华街 3号 悦来酒店	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC01003	联谊工程有限公司	18/11/2023	新界 将军澳 宝宁路 25号 富宁花园	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	08/12/2023	九龙 旺角 旺角道 1-5号 旺角道壹号商业中心	平层装置电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

机件故障记录数目：28