

## 2016年1月至2016年12月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC91002	力建电梯香港有限公司	28/12/2015 注1	新界 火炭 山美街 43-47号 环球工业中心	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	22/01/2016	新界 屯门 山景邨 景安楼	升降机机械部件故障引致乘客受伤
RLC80005	好历香港升降机有限公司	24/04/2016	香港 西营盘 德辅道西 119-127号 大兴大厦	在曳引机承托曳引轮的转轴断裂引致主驱动系统故障
RLC69001	其士(香港)有限公司	04/06/2016	新界 沙田 沙田正街 18号 新城市广场	升降机厢不准确平层引致乘客受伤
RLC04002	星玛电梯(香港)有限公司	18/06/2016	新界 大屿山 银矿湾路 2号 梅窝政府合署大厦	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	26/06/2016	新界 大围 美城苑	升降机机械部件故障引致乘客受伤
RLC69001	其士(香港)有限公司	12/07/2016	九龙 牛头角 牛头角道 77号 淘大花园二期	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC03002	耀天工程有限公司	07/08/2016	新界 大埔 广福道 38号 大埔大厦	升降机电器部件故障引致乘客受伤
RLC99001	富来工程有限公司	17/11/2016	新界 火炭 坳背湾街 14-24号 金豪工业大厦	曳引机齿轮箱的螺丝断裂引致主驱动系统故障
RLC10001	台日电梯(香港)有限公司	02/12/2016	九龙 深水埗 福华街 1-3号 恒兴大厦 (A座, B座)	曳引机的齿轮严重损蚀引致主驱动系统故障
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	19/12/2016	新界 青衣 青华苑 行人天桥	曳引机连接电动机及齿轮箱的主轴断裂引致主驱动系统故障

機件故障記錄數目：11

註 1：意外紀錄於2016年內