

2021年1月至2021年12月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC80001	好历香港升降机有限公司	26/01/2021	香港 太古城 太古城道 太古城中心 VA期	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	31/01/2021	新界 葵涌 兴芳路 223号 新都会广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	22/02/2021	香港 薄扶林 薄扶林道 置富花园 置富南区广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC85004	富士达(香港)有限公司	22/02/2021	新界 马鞍山 鞍禄街 18号 新港城中心	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	22/03/2021	新界 元朗 港铁锦上路站	电器部件故障导致运行中的自动梯制动装置启动而发出摩擦烧焦味
REC96001	蒂升电梯香港有限公司	15/04/2021	香港 北角 和富道 21-53号 和富	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC88002	三菱电梯香港有限公司	09/05/2021	新界 葵涌 葵富路 7-11号 葵涌广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC87001	通力电梯(香港)有限公司	30/05/2021	九龙 油塘 油塘村 交汇处	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC85004	富士达(香港)有限公司	30/06/2021	香港 铜锣湾 波斯富街 99号 利舞台广场	梯级支承滚轮损坏并触发梯级下陷安全装置导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC69001	其士(香港)有限公司	26/07/2021	新界 沙田 沙田正街 18号 新城市广场一期	自动梯扶手带驱动装置损坏导致扶手带紧急停止运行而引致乘客受伤
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	18/08/2021	新界 荃湾 川龙街 118号 百悦坊	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC80001	好历香港升降机有限公司	12/09/2021	新界 将军澳 39-41号	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	08/10/2021	九龙 九龙湾 宏照道 38号 企业广场第五期	自动梯扶手带有钢丝外露而引致乘客受伤
REC88002	三菱电梯香港有限公司	10/10/2021	九龙 红磡 黄埔花园第十一期	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	13/10/2021	新界 将军澳 健明村 彩明商场(扩建部份)	梯级与梯级链之间的轴套损坏并触发梳齿板安全装置导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	23/10/2021	香港 中环 干诺道西 118号 一洲国际广场	梯级支承滚轮损坏并触发梯级下陷安全装置导致自动梯紧急停止运行而引致乘客受伤

机件故障记录数目：16