

2025年4月至2026年3月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	19/07/2025	新界 荃湾 青山公路 633号 湾景花园	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤。
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	29/07/2025	新界 粉岭 港铁粉岭站	因扶手带张力不足导致自动梯扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤。
REC69001	其士(香港)有限公司	12/09/2025	新界 屯门 屯隆街 2号 屯门时代广场 (南翼)	控制继电器故障导致电扶梯紧急停止，造成乘客受伤。

机件故障记录数目：3