

**註冊升降機承辦商表現評級 (2012年 7月至 2013年 6月) (註1)**

(次序按名稱的英文字母排列)

承辦商名稱	承辦商編號
<b>類別一：安全和保養方面均沒有發現問題，表現良好</b>	
宏照工程有限公司	RLC95002
匯力電機工程有限公司	RLC02003
品豐機電工程有限公司	RLC73001
展偉工程有限公司	RLC96002
振明工程有限公司	RLC88002
稼達機電工程有限公司	RLC85001
富士達(香港)有限公司	RLC85005
日立電梯工程(香港)有限公司	RLC67001
香港國際貨櫃碼頭有限公司	RLC01004
三菱電梯香港有限公司	RLC88005
富來工程有限公司	RLC99001
長安工程有限公司	RLC73002
新輝機械有限公司	RLC02002
達輝工程有限公司	RLC00002
蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	RLC96001
時運電梯工程有限公司	RLC85002
威迪工程有限公司	RLC00001
<b>類別二：安全方面沒有發現問題，惟保養方面有改善空間</b>	
安力電梯有限公司	RLC92004
其士(香港)有限公司	RLC69001
耀天工程有限公司	RLC03002
好歷香港升降機有限公司	RLC80005
捷高電梯有限公司	RLC97001
通力電梯(香港)有限公司	RLC87001
東哲電梯工程有限公司	RLC98003
力建電梯香港有限公司	RLC91002
奧的斯電梯(香港)有限公司	RLC75004
聯興工程服務有限公司	RLC97004
迅達升降機(香港)有限公司	RLC74002
星瑪電梯(香港)有限公司	RLC04002
臺日電梯(香港)有限公司	RLC10001
捷運電梯有限公司	RLC94001
<b>類別三：安全方面曾發現問題，已發警告信及正在作進一步調查</b>	
振明電梯有限公司	RLC88002
電梯工程有限公司	RLC78001
信科工程有限公司*	RLC97002

\* 就 2013年 3月 2 日 於北角發生的嚴重升降機事故，註冊主任認為信科工程有限公司 (信科) 因違反《升降機及自動梯條例》(第 618 章) 的規定，未有確保妥善和安全地進行升降機工程，註冊主任行使其權力，暫時吊銷信科的註冊升降機承辦商的註冊，為期六個月，於 5月 1日 開始生效。

註 1：為有效反映在評核期間內承辦商的表現，評級表格內只包括經機電署巡查過5次或以上的承辦商。而不包括以下(a)在評核期間內被機電署巡查少於五次及(b)未有保養任何升降機的承辦商。

(a) 在評核期間內被機電署巡查少於五次的承辦商：

承辦商名稱	承辦商編號
雅文達(香港)電梯工程有限公司	RLC03001
聯誼工程有限公司	RLC01003
凱輝電梯工程有限公司	RLC87006
Loedige Asia Limited	RLC07001
德利電梯工程有限公司	RLC02001

(b) 在評核期間內未有保養任何升降機的承辦商：

承辦商名稱	承辦商編號
創匯國際有限公司	RLC04001
好歷(香港)有限公司	RLC76001
香港鐵路有限公司	RLC78003
菱電電梯有限公司	RLC64001
偉達電梯有限公司	RLC92001