

註冊自動梯承辦商季度表現評級  
(評核期：2017年4月至2018年3月)(註1)  
(次序按服務質素表現評級及承辦商的英文字母排列)

承辦商名稱	承辦商編號	安全表現評級 (註2)	服務質素表現評級 (註2)
安力電梯有限公司	REC92003	★	★★★★★
宏照工程有限公司	REC95003	★	★★★★★
匯力電機工程有限公司	REC04002	★	★★★★★
品豐機電工程有限公司	REC01002	★	★★★★★
展偉工程有限公司	REC05001	★	★★★★★
稼達機電工程有限公司	REC85001	★	★★★★★
電梯工程有限公司	REC87005	★	★★★★★
耀天工程有限公司	REC03002	★	★★★★★
富士達(香港)有限公司	REC85004	★	★★★★★
德國愛登堡電梯(香港)有限公司	REC17001	★	★★★★★
好歷香港升降機有限公司	REC80001	★	★★★★★
捷高電梯有限公司	REC97001	★	★★★★★
三菱電梯香港有限公司	REC88002	★	★★★★★
力建電梯香港有限公司	REC91002	★	★★★★★
富來工程有限公司	REC99001	★	★★★★★
新輝機械有限公司	REC02001	★	★★★★★
臺日電梯(香港)有限公司	REC10001	★	★★★★★
達輝工程有限公司	REC00001	★	★★★★★
日立電梯工程(香港)有限公司	REC67001	★	★★★★
迅達升降機(香港)有限公司	REC74002	★	★★★★
其士(香港)有限公司	REC69001	★	★★★
通力電梯(香港)有限公司	REC87001	★	★★★

蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	REC96001	★	★★★
奧的斯電梯(香港)有限公司 (註 3)	REC75003	★	★★
星瑪電梯(香港)有限公司	REC04001	★	★★
捷運電梯有限公司	REC94001	★	★
振明工程有限公司	REC99005	★	
聯興工程服務有限公司	REC97004	★	

註 1:

表現評級列表內只顯示在評核期間內有 5 部或以上自動梯被機電署巡查的承辦商的表現。換言之，在評核期間內只有少於 5 部自動梯被機電署巡查的承辦商[見附表(a)]及未有保養任何自動梯的承辦商[見附表(b)]，他們的表現並不包括在表現評級列表內。

(a) 在評核期間內被機電署巡查少於 5 部自動梯的承辦商：

承辦商名稱	承辦商編號
-	-

(b) 在評核期間內未有保養任何自動梯的承辦商：

承辦商名稱	承辦商編號
好歷(香港)有限公司	REC79001
香港鐵路有限公司	REC78002
菱電電梯有限公司	REC64001
長安工程有限公司	REC73002

註 2:

評級	服務質素表現
★+ ★★★★★	在最近連續兩季評級公布結果，安全和服務質素方面均沒有發現問題（最近連續兩季評級公布結果取得「安全之星」及


服務質素表現獲 100 分)



安全和服務質素方面均沒有發現問題 ( 本季評級公布結果服務質素表現獲 100 分)



安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 90 至 99 分



安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 80 至 89 分



安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 70 至 79 分



安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲少於 70 分

在選擇註冊自動梯承辦商提供保養服務時，除價格因素外，亦須考慮承辦商的背景及規模、是否有足夠的備用零件及技術、保養工作所需時間及內容、緊急事故的應變能力、以及註冊自動梯承辦商季度表現評級。負責人若考慮一系列因素後，選擇沒有「安全之星」或較少「質素之星」的承辦商提供保養服務，本署建議負責人應加強管理及監督該承辦商的工作表現，例如跟承辦商制訂服務合約時，可訂明要求承辦商定期提交自動梯的狀況報告，分析自動梯運作情況、故障率及故障原因，並跟承辦商舉行定期會議，以檢討承辦商表現。在有需要時，可考慮聘用獨立顧問公司提供獨立專業意見。

### 註 3:

奧的斯電梯(香港)有限公司承辦位於九龍旺角亞皆老街 8 號朗豪坊第 E18 號自動梯的自動梯工程，於 2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 9 日及 2017 年 3 月 23 日，未有確保有關自動梯工程妥善地進行，因而違反《升降機及自動梯條例》第 47(1)(a)條及第 47(2)條。奧的斯在 2018 年 3 月 9 日於九龍城裁判法院被定罪，被判罰款共 320,000 元。鑑於奧的斯就有關定罪所涉及於 2017 年 3 月 25 日在旺角朗豪坊商場的自動梯事故中，因(i) 驅動鏈斷裂，及 (ii) 驅動鏈斷裂裝置失效，已被發警告信並記總分數達 30 分，因此奧的斯於 2017 年 4 月至 2018 年 3 月的一年期間沒有取得安全之星及質素之星。