

2023年1月至2023年12月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	09/01/2023	新界 將軍澳 坑口 培成路天橋	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC85004	富士達(香港)有限公司	09/01/2023	新界 將軍澳 唐賢街 9 號	梯級下陷安全裝置故障導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷
REC85004	富士達(香港)有限公司	23/02/2023	九龍 尖沙咀 麼地道 71號 富豪九龍酒店	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC69001	其士(香港)有限公司	23/02/2023	九龍 黃大仙 龍翔道 110號 豪苑	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	04/04/2023	香港 薄扶林 置富南區廣場	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	12/05/2023	九龍 黃大仙 龍蟠街 3號 荷里活廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	07/06/2023	九龍 九龍塘 港鐵九龍塘站	自動梯控制線路接觸不良導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷
REC69001	其士(香港)有限公司	19/07/2023	新界 荃灣 大壩街 4-30號 荃灣廣場	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	30/08/2023	九龍 黃大仙 龍蟠街 3號 荷里活廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC87001	通力電梯(香港)有限公司	06/09/2023	新界 荃灣 橫跨青山公路近富華中心之行人天橋 NF109	自動梯扶手帶有鋼絲外露而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	02/10/2023	九龍 黃大仙 彩虹道 121號 啟德花園二期購物商場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	15/10/2023	九龍 油麻地 港鐵油麻地站	自動梯控制線路接觸不良導致自動梯緊急停止運行而引致乘客受傷
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	18/11/2023	新界 大埔 翠樂街 8號 富萊花園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷

機件故障記錄數目：13