

## 2012年1月至12月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

| 承建商編號    | 承建商名稱         | 意外日期     | 意外地點               | 意外性質                         |
|----------|---------------|----------|--------------------|------------------------------|
| REC74002 | 迅達升降機(香港)有限公司 | 14/07/12 | 深水埗 欽州街 西九龍中心      | 電氣機件故障引致乘客失去平衡               |
|          |               | 20/10/12 | 深水埗 欽州街 西九龍中心      | 電氣機件故障引致乘客失去平衡               |
| REC75003 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 17/05/12 | 紅磡 港鐵站             | 電氣機件故障引致乘客失去平衡               |
|          |               | 13/10/12 | 紅磡 港鐵站             | 機械機件故障引致自動梯停頓                |
| REC85005 | 富士達(香港)有限公司   | 01/09/12 | 觀塘 秀茂坪邨商場          | 機械機件故障引致乘客失去平衡               |
|          |               | 16/09/12 | 元朗 朗日路 8號 新元朗中心    | 機械機件故障引致乘客失去平衡               |
|          |               | 24/09/12 | 觀塘 觀塘道 418號 創紀之城五期 | 機械機件故障引致乘客失去平衡               |
| REC87001 | 通力電梯(香港)有限公司  | 22/01/12 | 九龍灣 港鐵站            | 沒有緊固制動器彈簧鎖螺母引致自動梯不能停止和保持靜止狀態 |

機件故障記錄數目：8