

2020年1月至2020年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	15/01/2020	香港 黃竹坑 惠福道 4號 東華三院賽馬會復康中心	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	11/03/2020	九龍 牛頭角 樂雅苑	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC94001	捷運電梯有限公司	08/06/2020	九龍 土瓜灣 土瓜灣道 94號 美華工業中心	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	03/07/2020	香港 大坑 大坑徑 23號 名門	升降機機械部件故障引致乘客受傷
RLC04002	星瑪電梯(香港)有限公司	05/07/2020	香港 黃竹坑 深灣道 11號 雅濤閣 4座	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/07/2020	九龍 觀塘 成業街 27號 日昇中心	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	20/08/2020	九龍 九龍灣 展貿徑 1號 九龍灣國際展貿中心	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	26/08/2020	香港 鰂魚涌 康怡花園 C1座	升降機電器部件故障引致機廂不正常移動及乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	12/10/2020	九龍 黃大仙 竹園北邨	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	14/10/2020	新界 屯門 良景邨 良偉樓	升降機電器部件故障引致乘客受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	26/10/2020	香港 大坑 白建時道 33號 嘉雲臺	升降機機械部件故障引致乘客受傷
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	18/12/2020	新界 葵涌 醫院路 2-10號 瑪嘉烈醫院E及F座	柔光罩從機廂天花板的照明設備墜下引致乘客受傷

機件故障記錄數目：12